

ANFRAGE / ANTWORT

öffentlich

Einreicher: Herr Storm

Nr.:AF-90-2024

Verfasser: Herr Storm

Datum: 10.12.2024

Baumaßnahmen Neuer Markt

1. Warum fanden Instandsetzungsmaßnahmen auf dem Gehweg am Neuen Markt 1 statt?
2. Warum wurde anstatt von Natursteinmaterial, Beton verwendet?

Federführendes Amt: Dezernat II

Verfasser: Immo Kramer

Datum: 05.12.2024

Zu 1. und 2:

In diesem Bereich ist eine Zuwegung zu einer Arztpraxis. Bedauerlicherweise stürzte eine Person, die über die durch Wurzeln hochgedrückte Natursteinplatte stolperte. Es wurde zeitnah eine Firma beauftragt, eine Natursteinplatte neu zu setzen. Da das Wurzelwerk des Baumes zu hoch in den Oberbau hineinragte, konnte keine Natursteinplatte gesetzt werden. Nach Abwägung aller Möglichkeiten wurde die Fläche mit Straßenbaubeton höhengerecht verschlossen.