



SIEHE AUSSCHNITT NATIONALPARKINGANG

SIEHE AUSSCHNITT NORDTEIL

AUSSCHNITT NORDTEIL

AUSSCHNITT NATIONALPARKINGANG

LEGENDE - ZUSTAND

Gebäudezustand:	Dachformen:	Fassadenbekleidungen:
■ sehr gut	 Flachdach	 Putz
■ gut	 Satteldach	 Holz
■ mäßig	 Mansarddach	 Schindeln
■ ruinös	 Walmdach	 Fachwerk
 Keine Angabe	Dachdeckung:	 Klinker
● Anzahl der Vollgeschosse	Z Ziegel	 Naturstein
● Anzahl der Vollgeschosse	S Schiefer	G Gründach
● Anzahl der Vollgeschosse	B Blech	P Bitumenpappe / -schindeln
 Straße befestigt (Asphalt)	 Gehweg befestigt (Pflaster)	K Kies
 Plangebiet	 Sonstige Wege (Schotter, verdichtet)	

OBERSCHIERKE BIS KIRCHBERG
ZUSTAND BESTAND
M 1:2000 BLATT 04