

Auszug

Anlage zum Protokoll Ordnungsausschuss 15.08.2017, 17:30 Uhr

Mängelliste der Feuerwehrgerätehäuser der Stadt Wernigerode

Wernigerode

- Fehlende Absauganlagen in allen Fahrzeughallen
- Fehlender Schwarz/Weiß Bereich
- Im Flur 1. OG gehen alle Türen nach Außen – in Richtung Flur auf, dadurch erhöhte Unfallgefahr
- Undichte/nicht isolierte Fenster
- Keine Nutzbarkeit des Sportraums
- Die Tore für die Stellplätze der Einsatzfahrzeuge schalten in der Abwärtsbewegung bei einer Berührung teilweise nicht ab
- Mangelnde Werterhaltung des Gebäudes (Renovierung Torwege, Innenbereich und Fassade)
- Mangelnde Lagerkapazitäten da der Turm durch den 2. Rettungsweg nicht mehr als Lager nutzbar ist. (um diese Lagerkapazität zu kompensieren ist für Haushaltsjahr 2018 eine Fertigteil Doppelgarage für die Feuerwehr geplant)

Weitere Mängel befinden sich auf folgende Bilder

Fenster:









Fassade:















Außenbereich:



Hauptgebäude Innen:



Spitzboden



Spitzboden



Spitzboden



Lichtschacht

Atemschutzwerkstatt



Sportraum



Sportraum


Nebengebäude:



Kompressor Raum



Kompressor Raum



Dachgeschoss in Richtung Nord/Ost





Treppenbereich EG in Richtung Keller



Benzingerode

- Stellplatz für Mannschaftstransportwagen (MTW) ist zu kurz und zu schmal
- Das Tor für den Stellplatz des MTW ist zu schmal und zu niedrig
- Stellplatz für Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) wird durch Einrichtungen zur Unterbringung der persönlichen Schutzeinrichtungen eingeengt
- Aufgrund der Beschaffenheit der baulichen Anlagen, der vorhandenen Fahrzeuge sowie der Geräte und Ausrüstungen sind keine ausreichenden Verkehrswege, speziell im Stellplatzbereich vorhanden
- Im Fußbodenbereich der Fahrzeugstellplätze sind keine Ablaufrinnen vorhanden
- Für die vorhandene Wendeltreppe fehlt ein festes Geländer bzw. ein fester Handlauf
- Den weiblichen Feuerwehrangehörigen steht keine Sanitäreinrichtung zur Verfügung
- Fehlender Schwarz/Weiß Bereich
Mangelnde Werterhaltung des Gebäudes (Renovierung Torwege, Innenbereich und Fassade)

Silstedt

- Die Fahrzeughallen verfügen über keine Absauganlage
- Kein Schwarz/Weiß Bereich
- Mangelnde Werterhaltung des Gebäudes (Renovierung Torwege, Innenbereich und Fassade)

Minsleben

- die Stellplätze für die hintereinander angestellten Feuerwehrfahrzeuge vom Typ TSF-W und MTW sind zu kurz und zu schmal,
- Verkehrswege neben und hinter den Fahrzeugen nicht bzw. nur teilweise vorhanden
- Im Fußbodenbereich der Fahrzeugstellplätze sind keine Ablaufrinnen vorhanden
- Das Feuerwehrhaus verfügt über keine Sanitäreinrichtungen
- Die Größe des Umkleidebereiches ist kaum vorhanden
- Kein Schwarz/weiß Bereich vorhanden
- Mangelnde Werterhaltung des Gebäudes (Renovierung Torwege, Innenbereich und Fassade)